

1. AZ ANYAG / KEVERÉK ÉS A TÁRSASÁG / VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA

1.1 Termékazonosító KASÍROZOTT KŐZETGYAPOT – Magas alumínium- és alacsony szilíciumtartalmú ásványgyapot.

1.2 A termék ajánlott felhasználási területei Hő-, hang- és rezgésszigetelés, valamint műszaki szigetelés építőipari, ipari, vasúti és tengeri alkalmazásokhoz.

A REACH előírásai alapján nincs az egészségre vagy a környezetre jelentős kockázat, amely ellenjavallná a termék használatát.

1.3 Gyártó CONSIG Kft.

Gyártó címe: CONSIG Kft. 8300 Tapolca, Hrsz.: 1768/3

1.4 Segélyhívó telefonszám 06-83/371-412

2. ELSŐSEGÉLY NYÚJTÁSI INTÉZKEDÉSEK

2.1 Információ a különböző behatási útvonalak előfordulásáról:

2.1.1 Belégzés Hagyjuk el a veszélyes területet. A por eltávolítása érdekében öblítsük ki a torkunkat, majd fújjuk ki az orrunkat.

2.1.2 Érintkezés bőrrel Ha viszketést tapasztalunk, vegyük le a szennyezett ruházatot, majd hideg vízzel és szappannal óvatosan mossuk le a bőrünket.

2.1.3 Szembe jutás Legalább 15 percen át öblítsük ki a szemünket bőséges mennyiségű vízzel.

2.1.4 Lenyelés Ha véletlenül lenyeltük az anyagot, fogyasszunk bőséges mennyiségű vizet.

2.2 A legfontosabb akut és késleltetett tünetek Az anyag érintkezése a bőrünkkel, szemünkkel vagy torkunkkal átmeneti viszketést vagy kellemetlen érzést okozhat.

2.3 Az azonnali orvosi ellátás szükségessége és különleges ellátás feltüntetése Orvosi beavatkozás nem szükséges. Amennyiben a fentiek bármelyikéből eredő reakciók vagy kellemetlen érzés nem múlik el, forduljunk orvoshoz.

3. TŰZVÉDELMI INTÉZKEDÉSEK

3.1 Oltóanyag

3.1.1 Megfelelő oltóanyag Víz, hab, széndioxid (CO₂) és száraz por.

3.1.2 Nem megfelelő oltóanyag Nincs.

3.2 Az anyagból felszabaduló veszélyes anyagok Nem keletkeznek veszélyes anyagok. Alkalmazzuk az általános tűzvédelemhez szükséges test- és légzésvédelmet.

3.3 Információ tűzoltóknak A termékek nem gyúlékonyak, azonban egyes csomagolóanyagok vagy burkolatok tűzveszélyesek lehetnek.

4. INTÉZKEDÉSEK VÉLETLEN KIJUTÁS ESETÉN

4.1 Személyi óvintézkedések, egyéni védőeszközök és vészhelyzeti eljárások Ha nagy koncentrációban jelen van por, használjuk a 8. szakaszban ismertetett védőfelszerelést.

4.2 Környezetvédelmi óvintézkedések Nem releváns.

4.3 A terület elhatárolása és szennyezés mentesítési módszerek és anyagok A területet tisztítsuk meg porszívóval vagy nedvesítsük be vízpermettel felsöprés előtt.

4.4 Hivatkozás más szakaszokra További részletek a 6. szakaszban találhatók.

5. KEZELÉS ÉS TÁROLÁS

5.1 A biztonságos kezelésre vonatkozó óvintézkedések Speciális intézkedések nem szükségesek. A termék vágásához lehetőség szerint kést használjunk. Ha elektromos meghajtású eszközt alkalmazunk, gondoskodjunk hatékony légelszívásról. Biztosítsuk a munkahely megfelelő szellőzését (lásd a 8. szakaszt). Kerüljük a szükségtelen mozgatást a csomagolásból kivett termék esetében (lásd a 8. szakaszt).

5.2 A biztonságos tárolás feltételei, beleértve az esetleges összeférhetlenséget

- **Műszaki intézkedések:** Speciális intézkedések nem szükségesek.
- **Megfelelő tárolási körülmények:** A termékeket tartsuk szárazon, lehetőség szerint az eredeti csomagolásban. A csomagolás nélküli anyagokat mindig száraz körülmények között kell tárolni.
- **Összeférhetetlen anyagok:** Nincsenek.
- **Csomagolóanyag:** A termékeket polietilén fóliába vagy kartonpapírba csomagoljuk faraklapon.

6. VESZÉLYHELYZETI ELHÁRÍTÁSI INTÉZKEDÉSEK / SZEMÉLYI VÉDELEM

6.1 Ellenőrzési paraméterek A munkahelyi határértéket (WEL) tilos átlépni. (Teljes belélegezhető 8 órás időszakos átlag.) A belélegezhető szálak koncentrációjának határértéke normál munkakörülmények között: 0,1 (0,5) szál/cm³.

6.2 Az expozíció ellenőrzése Konkrét követelmények nincsenek.

6.3 Személyi védelmi intézkedések

- **(a) Szemvédelem:** Ha magasban dolgozunk, viseljünk védőszemüveget. Az EN 166 szabványnak megfelelő szemvédelem ajánlott.
- **(b) Bőrvédelem:**
 - **(i) Kézvédelem:** Viseljünk EN 388 szabványnak megfelelő kesztyűt a viszketés elkerülése érdekében.
 - **(ii) Egyéb:** A bőrfelületeket takarjuk el.
- **(c) Légzésvédelem:** Szellőztetlen helyeken vagy por kibocsátásával járó műveletek során viseljünk arcvédő maszkot. Az EN 149 FFP1 szabványnak megfelelő típust ajánlott használni. 175°C feletti hőmérsékleten a kötőanyag lassú bomlásnak indulhat, ami rövid ideig kis mennyiségben gázok keletkezését okozhatja. Ebben az esetben szellőztetés és megfelelő légzésvédelem ajánlott.

A termék csomagolásán az alábbi figyelmeztetés és piktogramok találhatók: *"A bőrrel érintkező szálak mechanikai hatása átmeneti viszketést okozhat."*